




ZOZ 115



ENGLISH: Additional instructions for installation of awning blind on GGL..62.

Remove and discard shown aluminum parts (a). Refit striking plate (b). Fit hooks (c) using enclosed screws. Then proceed with 3 and 4 of MHL installation instruction.

DEUTSCH: Ergänzungsblatt für Montage einer Markise auf GGL..62.

Gezeigte Aluminium-Teile entfernen (a) und nicht wieder verwenden. Schließblech (b) wieder montieren. Haltekralen (c) mit den mitgelieferten Schrauben montieren. Danach 3 und 4 der MHL Haupt-Montageanleitung folgen.

FRANÇAIS : Notice complémentaire pour l'installation du store extérieur sur GGL..62.

Retirer et ne plus utiliser les pièces en aluminium (a) indiquées. Remettre en place la réception de serrure (b). Fixer les crochets (c) à l'aide des vis fournies. Puis continuer l'installation en poursuivant par 3 et 4 de la notice du MHL

DANSK: Tillægsvejledning for monteringen af markisette på GGL..62.

Viste aluminiumsdele (a) fjernes og kasseres. Slutblik (b) monteres igen. Holdekroge (c) monteres med medleverede skruer. Herefter følges 3 og 4 i MHL hovedvejledning.

NEDERLANDS: Aanvullende instructies voor montage van zonnescerm aan GGL..62.

Verwijder aluminium onderdelen zoals aangegeven (a). Deze heeft u niet meer nodig. Herplaats slotplaat (b). Bevestig de haakjes (c) met de bijgeleverde schroeven. Ga dan verder met 3 en 4 van MHL installatie instructies.

ITALIANO: Istruzioni supplementari per tenda parasole esterna per GGL..62.

Svitare e gettare le parti di alluminio mostrate (a). Riavvitare il profilo piano del battente (b). Installate i ganci (c) utilizzando le viti nell'involucro. Quindi procedere ai 3 e 4 delle istruzioni di montaggio della MHL.

ESPAÑOL: Instrucciones de instalación de toldillo en GGL..62.

Desmante y deseche las piezas de aluminio (a) que se indican. Vuelva a montar la cerradura del marco (b). Coloque los enganches (c) con los tornillos que se incluyen. Continúe con los pasos 3 y 4 de las instrucciones de instalación del MHL.